


La non-compatibilité est dû au fait que les premiers tachygraphes n'avaient pas de deuxième CAN bus, c'est par ce deuxième CAN bus que sont récupérées les données à envoyer par le Tachycom2.



Pour les 1381 : V1.0 - 1.0a - 1.2 - 1.2a - 1.3 - 1.3a - Il n'y a pas d'origine de deuxième CAN BUS (CAN 2)

* Plus les versions 1381 ci-dessous bien que en V 1.4 et/ou V2.0 mais sans 2ieme CAN.

EXCEPTIONS - NON COMPATIBLES :

1381-0010000027	Pas de 2ieme CAN BUS	1381-0120009003	Pas de 2ieme CAN BUS
1381-0010009003	Pas de 2ieme CAN BUS	1381-0121000014	Pas de 2ieme CAN BUS
1381-0010009004	Pas de 2ieme CAN BUS	1381-0121000015	Pas de 2ieme CAN BUS
1381-0070100007	Pas de 2ieme CAN BUS	1381-0121009002	Pas de 2ieme CAN BUS
1381-0070109002	Pas de 2ieme CAN BUS	1381-0121009003	Pas de 2ieme CAN BUS
1381-0070300017	Pas de 2ieme CAN BUS	1381-0250309003	Pas de 2ieme CAN BUS
1381-0070300018	Pas de 2ieme CAN BUS	1381-1012000018	Pas de 2ieme CAN BUS
1381-0070309003	Pas de 2ieme CAN BUS	1381-1052300021	Pas de 2ieme CAN BUS
1381-0070309004	Pas de 2ieme CAN BUS	1381-1070000055	Pas de 2ieme CAN BUS
1381-0071000008	Pas de 2ieme CAN BUS	1381-1070100040	Pas de 2ieme CAN BUS
1381-0081000011	Pas de 2ieme CAN BUS	1381-1070109005	Pas de 2ieme CAN BUS
1381-0090200002	Pas de 2ieme CAN BUS	1381-1081000016	Pas de 2ieme CAN BUS
1381-0101009001	Pas de 2ieme CAN BUS	1381-1101009001	Pas de 2ieme CAN BUS
1381-0101009002	Pas de 2ieme CAN BUS	1381-2012000018	Pas de 2ieme CAN BUS
1381-0111000001	Pas de 2ieme CAN BUS	1381-2012000019	Pas de 2ieme CAN BUS
1381-0111400008	Pas de 2ieme CAN BUS	1381-2052300022	Pas de 2ieme CAN BUS
1381-0111409004	Pas de 2ieme CAN BUS	1381-2052300023	Pas de 2ieme CAN BUS
1381-0120000019	Pas de 2ieme CAN BUS		

Où trouver les références ?



Offre «Tachy communiquant» : pour les tachygraphes trop anciens et en état de marche, une remise de 30% vous sera accordé sur l'achat d'un tachygraphe VDO neuf communiquant dans le cas d'un montage d'un boîtier **Tachycom 2**.